



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

Genova, 30/09/2021

*Prot. n. **PG/2021/314252***

Allegati: -

SETTORE

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI tel. 010/548 8553

e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Dott. Mauro BANDONI tel. 010/548 4495

e-mail: mauro.bandoniin@regione.liguria.it

**Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di
“Ausili per la mobilità dei disabili”
occorrente alle AA.SS.L., EE.OO.,
I.R.CC.S. della Regione Liguria – II
edizione per un periodo di 36 mesi con
opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.
Lotti n. 21. N. gara 8266726. - Risposte ai
chiarimenti pervenuti entro il 20/9/2021
alle ore 14:00 .**

1.BASI D'ASTA

Chiarimento 1 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 1

lotto 1 carrozzine superleggere

- si desidera evidenziare che la base d'asta di € 751 non permette di fornire una carrozzina con telaio in lega leggera. Sarebbe opportuno considerare una base d'asta più realistica (ovvero non coincidente con il prezzo d'acquisto dell'operatore economico), dal momento che la fornitura deve prevedere anche opportuni servizi e che il personale incaricato deve essere giustamente trattato in conformità a quanto previsto dal CCNL.

RISPOSTA:

A seguito di verifica della base d'asta relativa sia ai prezzi unitari attualmente praticati da alcune ASL liguri (ASL 1/ASL3/ASL4) comunicati in sede di trasmissione del fabbisogno che si attestano su una media di € 1.600,00 Iva esclusa e verificati i recenti prezzi di aggiudicazione riferiti ad agosto 2021 che, per il medesimo dispositivo, confermano la congruità del prezzo indicato, si ritiene - al fine di consentire la partecipazione al lotto - di adeguare la base d'asta a € 1.651,00 Iva esclusa.

Chiarimento 2 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Lotto 1

lotto nr. 1 cod. Lea 12.22.03.012 il servizio del tecnico abilitato 3 ore= € 51,00 da ribassare in fase di presentazione dell'offerta non è remunerativo per il servizio specializzato richiesto nel Capitolato;

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 1

Chiarimento 3 – ID SINTEL 144.777.305

Data: 07/09/2021

Lotto 3

Richiesta verifica

Buongiorno, siamo a chiedervi la verifica relativamente al lotto 3 "carrozzine bariatriche" id 144606899 delle quantità presunte richieste (4298) e del prezzo a base d'asta (?700) in quanto il primo sembra basso rispetto alle altre quantità presente e l'altro sembra un po' basso per la tipologia di carrozzina. Grazie.

RISPOSTA:

A seguito di un approfondimento istruttorio con ASL 2 e ASL 3 si conferma che per mero errore materiale nella trascrizione del codice del nuovo nomenclatore tariffario da parte delle aziende richiedenti, il quantitativo indicato per le carrozzine bariatriche (cod. 12.22.18.015) è stato invertito con il quantitativo relativo alle carrozzine ad autospinta sulle ruote posteriori (cod. 12.22.03.006) e si procede, pertanto, alla rettifica degli atti di gara.

Chiarimento 4 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 4

lotto 4 carrozzina dinamiche

si prega voler rivedere la base d'asta perché insostenibile; trattare ausili per distonici comporta un dispendio di ore considerevole per l'adattamento e le regolazioni: la previsione di 2 ore tra valutazione e consegna è assolutamente irrealistica.

RISPOSTA:

Si provvede ad adeguare la base d'asta del lotto 4 a € 2.534,00 Iva esclusa in quanto da un approfondimento relativamente alla base d'asta unitaria fissata per il medesimo ausilio dalla centrale di committenza della Regione Basilicata (€ 2.200,00) e dai recenti prezzi di aggiudicazione di agosto 2021 della Regione Puglia (€ 3.500,00) si ritiene congrua una base d'asta di € 2.534,00 iva esclusa.

Il termine di consegna dell'ausilio è fissato all'art. 11 del capitolato tecnico in 10 giorni lavorativi dal ricevimento della RdC, salvo i casi eccezionali di urgenza.

Chiarimento 5 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Lotto 4

lotto nr. 4 cod. Lea 12.22.18.018 Carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie: il prezzo a base da ribassare di € 1.300,00 non è assolutamente coerente con le caratteristiche tecniche necessarie a soddisfare la destinazione d'uso della carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie; detto prezzo deve essere almeno di € 2.000,00 visto che il prodotto da offrire dovrà essere costruito con sistemi dinamici atti ad assorbire le spinte e nello stesso tempo costruito con imbottiture confortevoli;

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 4

Chiarimento 6 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Lotto 5

lotto nr. 5 cod. Lea 12.22.03.003 e 12.22.18.003 il prezzo imposto a base d'asta non è remunerativo per poter offrire anche il servizio del tecnico specializzato per le attività imposte a pag. 2 e 3 del C.T e comprendere anche il servizio di consegna a domicilio. Si chiede di aumentare il prezzo a base d'asta di +40% per poter permettere la massima partecipazione degli operatori economici.

RISPOSTA:

Si confermano le basi d'asta del lotto 5. Nell'aggiudicazione della gara Intercenter gli ausili corrispondenti ai due codici indicati sono stati aggiudicati ad un prezzo medio di € 152,25 Iva esclusa per il codice 12.22.03.003 e 144,75 Iva esclusa per il codice 12.22.18.003. Pertanto il prezzo a base d'asta di € 200,00 Iva esclusa risulta congruo.

Chiarimento 7 – ID SINTEL 144.837.545

Data: 08/09/2021

Lotto 6

Richiesta chiarimento

Si riformula e si amplia il quesito precedentemente proposto dalla scrivente con ID 144777305 del 07.09.2021 come segue: In riferimento al lotto 3 Carrozzina Bariatica si chiede conferma della quantità totale di 4.298 pz. che pare esageratamente elevata. In riferimento al lotto 6 Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori leggera si chiede conferma della quantità di 270 pz. che pare estremamente bassa. Sono forse erroneamente state invertite le quantità dei due lotti? Inoltre per il lotto 6 si chiede conferma del prezzo a base d'asta di euro 200 che pare assolutamente incongruo.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 3

Chiarimento 8 – ID SINTEL 145.208.813

Data: 14/09/2021

Lotto 6

Richiesta Chiarimento - BASE D'ASTA LOTTO 6

Siamo con la presente a segnalare che in merito al LOTTO 6 "Carrozine ad autospinta sulle ruote posteriori leggera" la base d'asta unitaria di 200€/cad risulta eccessivamente bassa secondo i prezzi attuali di mercato. Si chiede quindi di chiarire se trattasi di refuso.

RISPOSTA:

Si conferma che il prezzo a base d'asta risulta incongruo con il prezzo medio di aggiudicazione della procedura di gara Intercenter pari a € 651,33 Iva esclusa e con i recenti prezzi di aggiudicazione (agosto 2021) della Regione Puglia (€ 600,00). Pertanto si adegua la base d'asta a € 600,00 Iva esclusa.

Chiarimento 9– ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 6

lotto 6 carrozzine leggere

- è stata inserita la stessa base d'asta della standard, quindi si ritiene che siano qualitativamente questo importo sia stato desunto da altre procedure pubbliche come indicato nel Progetto di gara. Può essere un refuso?

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 8

Chiarimento 10 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Lotto 6

Lotto nr. 6 cod. Lea 12.22.03.006 'Carrozzina ad autospinta leggera': si rende noto che l'aggiudicazione della gara Intercenter per la stessa configurazione di carrozzina e servizio è stata aggiudicata al prezzo di circa 700,00, pertanto l'indicazione del prezzo a base d'asta di € 200,00 da ribassare è frutto di refuso. Si chiede di adeguare il prezzo in aumento per poter permettere la massima partecipazione degli operatori economici.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 8

Chiarimento 11 – ID SINTEL 145.288.573

Data: 15/09/2021

Lotto 10B

Richiesta chiarimento Lotto 10B

Si chiede conferma del prezzo unitario indicato a base d'asta per la carrozzina elettronica con sistema di verticalizzazione per uso interno/esterno in quanto ci risulta estremamente basso e non congruo. Grazie.

RISPOSTA:

Si conferma che il prezzo a base d'asta indicato per il lotto 10b (carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno) risulta incongruo e pertanto si rettifica il prezzo a base d'asta da € 2.800,00 Iva esclusa a € 5.000,00 Iva esclusa

Chiarimento 12 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Lotto 10B

Lotto 10b cod. Lea 12.23.06.012 Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno. I prodotti presenti sul mercato che possono soddisfare le caratteristiche del cod. LEA hanno un prezzo di € 4.500 circa per la versione per interno e circa € 12.000 per la versione per esterno pertanto è necessario aggiornare il prezzo a base d'asta di € 2.800.

RISPOSTA:

Si veda risposta al quesito n. 11

Chiarimento 13 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 11

lotto 11 carrozzine verticalizzanti

- considerata la base d'asta, non esistono carrozzine in commercio a quel prezzo; a titolo esemplificativo, Ergostand di Karma parte da 7.052 €, Hero stand up di Medimec parte da 4.980 €.

RISPOSTA:

Il lotto 11 è relativo all'uniciclo (cod. 12.24.09.003). Se si intendeva far riferimento alla base d'asta del lotto 10B, vedasi risposta al quesito n. 11

Chiarimento 14 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 17

lotto 17 servoscala

- su cosa è calcolata la base d'asta? Dal prezzo esposto si può desumere che sia per un montascale a poltroncina per 2 rampe di scale con un parcheggio a 180 gradi basso (o alto) è così?
- è possibile inserire un tetto di metri di guida massimi inclusi nel prezzo?
- Sarebbe necessario e più prudente per la stazione appaltante dividere le voci in "rettilineo" (prezzo carrello e prezzo guida al metro) e curvilineo (prezzo carrello, prezzo guida al metro e prezzo curva a 90°) sia per i servoscala a sedile sia per quelli a piattaforma.
- la verifica di resistenza di muri, solette o ringhiere comporterebbe una specifica professionalità (es.ingegnere) e l'accesso ad atti privati dell'immobile, aspetti che non competono al fornitore/installatore.

RISPOSTA:

- Si rimanda alla descrizione dell'ausilio richiesto dal capitolato tecnico
- Il lotto è suddiviso in più sub-lotti per le differenti tipologie di servo scala a cui corrispondono basi d'asta differenti
- La verifica di resistenza muri, solette o ringhiere per espressa previsione del DPCM è a carico del fornitore

Chiarimento 15 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 20

lotto 20 stabilizzatori

le basi d'asta sono insostenibili nonché a detrimento di qualità e ampiezza di scelta in relazione ai bisogni degli assistiti.

RISPOSTA:

A seguito di approfondimento sia relativamente ai prezzi unitari comunicati da alcune ASL liguri in sede di raccolta del fabbisogno sia a seguito dei recenti prezzi di aggiudicazione (agosto 2021) per ausili analoghi aggiudicati dalla Regione Puglia, si adeguano le basi d'asta dei riferimenti 20A € 900,00 iva esclusa, 20B € 1.534,00 iva esclusa, 20C € 700,00 iva esclusa, 20E € 2.034,00 iva esclusa. Si confermano in quanto ritenute congrue le basi d'asta dei riferimenti 20D e 20F.

2.QUESITI TECNICI

Chiarimento 16 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Lotto 2

- 6) Lotto 2 cod. Lea 12.22.18.012 Carrozzine a spinta con telaio basculante e sistema di supporto postura a configurazione regolabile: si chiede di confermare che l'ausilio da offrire per detto codice deve essere dotato del 'sistema basculante del sedile fino ad almeno 45°' al fine di assolvere alla funzione primaria definita da DPCM. Essendo che questa caratteristica non è inserita nelle 'caratteristiche minime essenziali pena esclusione' del Questionario Tecnico' si chiede che venga inserita.

RISPOSTA:

Si Conferma dotazione di sistema basculante, non è necessario indicare il grado di inclinazione in quanto il requisito richiesto è definito dalla funzione: *“Consente di assumere varie posizioni (seduta, distesa o altre posizioni funzionali fino al limite della statica eretta)”*

Chiarimento 17 – ID SINTEL 145.495.341

Data: 20/09/2021

Lotto 2

- 1) Lotto n. 2: tra gli aggiuntivi viene richiesto il codice 12.22.91.318 regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale. Questa non è una caratteristica comunemente disponibile nella lista aggiuntivi di questa tipologia di carrozzina; solitamente viene invece considerata come componente disponibile nelle carrozzine elettroniche. Riteniamo, quindi, inappropriato l'inserimento di tale codice nel capitolato.

RISPOSTA:

E' corretto. Il codice 12.22.91.318 è prescrivibile per le carrozzine elettriche e quindi si provvede a rettificare l'allegato A.1.1 al capitolato tecnico togliendolo dal lotto 2

Chiarimento 18 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 2

- 2) Domanda n. 2
Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 6, LOTTO 2 (12.22.18.012) → Nella descrizione delle caratteristiche tecniche, nel punto e) viene indicato che le ruote del prodotto offerto devono essere medie oppure grandi; si chiede se l'offerta debba contenere entrambi i modelli o se si debba scegliere in alternativa un modello rispetto all'altro.

RISPOSTA:

La congiunzione “o” indica un'alternativa

Chiarimento 19– ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 3

lotto 3 carrozzine bariatriche

- nei criteri di valutazione si chiedono varietà di gamma misure con almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm. Ma le bariatriche in commercio partono da una larghezza seduta di 50 cm.
- Tra gli accessori è riportato un codice , 12.22.91.609 pedane separate con meccanismo di flessione estensione ammortizzante, che sul nuovo NT non esiste: cosa intendete esattamente?

RISPOSTA:

- Le carrozzine bariatriche devono avere sedute predisposte per valori di circonferenza addominale superiori a 90 cm nella donna e 102 Cm nell'uomo, pertanto si conferma che le sedute da 36 a 45 non sono adeguate. Il criterio di valutazione viene rettificato: "*Varietà di sedute a partire da 45 cm*" con specifiche di portata max in Kg. Infatti la prescrizione dovrà indicare con precisione ed accuratezza le dimensioni della seduta necessarie per l'assistito (larghezza e lunghezza), la portata massima della carrozzina in relazione al peso della persona e gli eventuali aggiuntivi (ad es. appoggiatesta) in relazione alle esigenze dell'utente.
- Si conferma che il codice 12.22.91.609 è prescrivibile per il codice 12.22.18.018 carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale), si procede a rettificare l'allegato A.1.1 al capitolato tecnico togliendo il codice dell'aggiuntivo.

Chiarimento 20 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Lotto 3

- 5) Lotto 3 Carrozzine bariatriche: nei requisiti tecnici è indicato 'varietà di gamma come misure seduta (almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm +5%), trattandosi di un ausilio destinato a soggetti con peso e dimensioni accentuate si chiede se la gamma da voi indicata si tratta di un refuso. Si chiede di chiarire la misura della seduta che generalmente varia da cm 50 a cm 75.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 19

Chiarimento 21– ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 5A

3) Domanda n. 3

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 7, LOTTO 5, PRODOTTO A (12.22.03.003) → Nella descrizione delle caratteristiche tecniche, nel punto b) viene indicato che le ruote del prodotto offerto debbano avere gommatura media o pneumatica; si chiede se l'offerta debba contenere entrambi i modelli o se si debba scegliere in alternativa un modello rispetto all'altro.

RISPOSTA:

La congiunzione “o” indica un'alternativa.

Chiarimento 22 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 5B

4) Domanda n. 4

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 8, LOTTO 5, PRODOTTO B (12.22.18.003) → Nella descrizione delle caratteristiche tecniche, nel punto e) viene indicata la presenza delle ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti – consentono il movimento con le ruote grandi estratte); siamo tuttavia a far notare che l'ausilio viene richiesto, al punto a), con ruote in posizione posteriore fisse (non estraibili) e medie (non grandi); tali caratteristiche rendono inutile la presenza delle ruotine di transito, chiediamo pertanto se tale richiesta si tratti di un refuso e, di conseguenza, sia da non considerare.

RISPOSTA:

Come già chiarito in esito alla consultazione preliminare del mercato, le ruotine di transito devono essere necessariamente offerte in caso di carrozzina con ruote grandi estratte

Chiarimento 23– ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 7

5) Domanda n. 5

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 8, LOTTO 7 (12.22.18.006) → Nella descrizione delle caratteristiche tecniche, nel punto c) viene indicato che le ruote del prodotto offerto devono essere medie oppure grandi; si chiede se l'offerta debba contenere entrambi i modelli o se si debba scegliere in alternativa un modello rispetto all'altro.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 18

Chiarimento 24 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 7

6) Domanda n. 6

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 8, LOTTO 7 (12.22.18.006) → Nella descrizione delle caratteristiche tecniche, nel punto g) viene indicata la presenza delle routine di transito (o per ascensore o passaggi stretti – consentono il movimento con le ruote grandi estratte); siamo tuttavia a far notare che l'ausilio viene richiesto, al punto c), con ruote in posizione posteriore fisse (non estraibili); tale caratteristica rende inutile la presenza delle routine di transito, chiediamo pertanto se tale richiesta si tratti di un refuso e, di conseguenza, sia da non considerare.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 22

Chiarimento 25 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 8

7) Domanda n. 7

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 9, LOTTO 8 (12.22.18.009) → Nella descrizione delle caratteristiche tecniche, nel punto c) viene indicato che le ruote del prodotto offerto devono essere medie oppure grandi; si chiede se l'offerta debba contenere entrambi i modelli o se si debba scegliere in alternativa un modello rispetto all'altro.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 18

Chiarimento 26 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 9

lotto 9 scooter e carrozzine elettriche uso esterno

- pendenza superabile del 20%: a prescindere e a dispetto di quanto asserisce il DPCM, il 98% delle carrozzine sul mercato non ha questo requisito, anche e soprattutto per questioni di sicurezza; tale requisito, inoltre, condiziona la possibilità di inserire ausili pediatrici.
- sempre a dispetto di quanto di quanto asserisce il DPCM, il basculamento laterale motorizzato del sistema di seduta non esiste.

RISPOSTA:

- Pendenze almeno del 20% sono previste come requisito minimo. I bambini non sono autorizzati alla guida di scooter e carrozzine elettriche per uso esterno.
- E' prescrivibile come aggiuntivo per il Cod.12.23.06 carrozzine elettroniche con sterzo a controllo elettronico

Chiarimento 27 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 9A

8) Domanda n. 8

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 9, LOTTO 9, PRODOTTO A (12.23.03.006) → Nella descrizione delle caratteristiche tecniche, nel punto c) viene indicato che le ruote del prodotto offerto debbano avere gommatura media o pneumatica; si chiede se l'offerta debba contenere entrambi i modelli o se si debba scegliere in alternativa un modello rispetto all'altro.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 21

Chiarimento 28 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotti 9-10

9) Domanda n. 9

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 10 ed 11, LOTTI 9-10 (12.23.06.015 – 12.36.06.018 – 12.23.06.009 – 12.23.06.012) → Il comando da utilizzare per la movimentazione, se diverso da quello standard, potrà essere quotato a parte?

RISPOSTA:

Il comando standard deve essere incluso in fornitura. Eventuali ulteriori comandi disponibili, se non ricompresi negli aggiuntivi elencati nell'allegato A.1.1. al capitolato tecnico, possono essere inseriti nel listino

Chiarimento 29 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 10

10) Domanda n. 10

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 10, LOTTO 10, PRODOTTO A (12.23.06.009) → Nella descrizione delle caratteristiche tecniche, nel punto a) viene indicato che il telaio può essere rigido o pieghevole; si chiede se l'offerta debba contenere entrambi i modelli o se si debba scegliere in alternativa un modello rispetto all'altro.

RISPOSTA:

Come previsto all'art. 1 pag. 4 del Capitolato Tecnico: *“Per i lotti 9 e 10, al fine di assicurare la compatibilità degli ausili con i comandi prescrittivi, è possibile offrire più modelli di ausili riferiti al medesimo codice LEA, al medesimo prezzo”*.

Chiarimento 30 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Lotto 15

lotto 15 passeggino riducibile

- Nella descrizione si parla di un ausilio che sia chiudibile con una sola manovra e le cui caratteristiche rimandano in modo evidente al passeggino chiudibile ad ombrello. Nei criteri di valutazione però, si chiede l'invertibilità della seduta, e come aggiuntivo, il basculamento della seduta: il passeggino chiudibile con una sola manovra ovvero ad ombrello non può prevedere né l'invertibilità della seduta né la basculazione. Quale tipologia è richiesta esattamente? Invertibilità e basculamento sono a pena esclusione?

RISPOSTA:

Viene richiesto il passeggino riducibile con possibilità di aggiuntivi:

12.27.91.003 basculamento del sistema di seduta

12.27.91.006 regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiambe (coppia)

12.27.91.009 regolazione dell'inclinazione degli appoggipiedi (coppia)

12.27.91.012 imbragatura pelvica, imbottita

12.27.91.015 divaricatore imbottito regolabile ed estraibile

12.27.91.018 pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)

12.27.91.021 cinturini fermapiedi (coppia)

12.27.91.024 appoggiatesta imbottito

12.27.91.027 appoggio anteriore per le mani

Chiarimento 31 – ID SINTEL 145.495.341

Data: 20/09/2021

Lotto 15

2) Lotto n. 15: sono stati considerati, tra gli aggiuntivi, il codice 12.27.91.003 "basculamento del sistema di seduta" e il codice 12.27.91.006 "regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiambe (coppia)". In entrambi i casi, la necessità di avere un passeggino "riducibile", cioè facilmente gestibile da parte del caregiver con la possibilità di richiuderlo con un'unica manovra, confligge con la presenza di meccanismi e giunti che dovrebbero offrire il basculamento della seduta e l'elevazione delle pedane. Entrambe queste caratteristiche sono riscontrabili più facilmente in sedute posturali strutturate in altro modo rispetto alla categoria del passeggino riducibile che, di norma, deve poter offrire una seduta stabile e sicura all'utente, per brevi periodi o tragitti. Riteniamo che, anche in questo caso, l'inserimento di tali codici sia inappropriato, stante la natura della destinazione d'uso di questa tipologia di ausilio.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 30

Chiarimento 32 – ID SINTEL 145.495.341

Data: 20/09/2021

Lotto 16

3) Lotto n. 16: si chiede un chiarimento relativo all'aggiuntivo identificato con codice 12.18.91.003 divaricatore imbottito tra sella e manubrio e all'aggiuntivo identificato con codice 12.18.91.030 ammortizzatori agli stabilizzatori: in entrambi i casi non è chiara la localizzazione di questi aggiuntivi sul prodotto e la loro caratteristica funzionale.

RISPOSTA:

Il divaricatore imbottito è un separatore, di solito estraibile, collocato tra la sella e il manubrio con funzione di sostegno/appoggio. Sono stabilizzatori della posizione

Chiarimento 33 – ID SINTEL 145.495.341

Data: 20/09/2021

Lotto 20

4) Lotto n. 20: nella descrizione del dispositivo medico Tavolo inclinabile per statica che comprende anche lo Stabilizzatore (declinato nelle diverse configurazioni e destinazioni d'uso) contenuta nel testo del DPCM 12 gennaio 2017, il legislatore inserisce, tra le altre caratteristiche, il tavolo da lavoro e per appoggio degli arti superiori, eventualmente ad altezza e inclinazione regolabile; non è, quindi, chiaro l'inserimento del codice aggiuntivo 04.48.91.045 Sostegni per arto superiore (coppia) che si ritiene quindi incluso nella descrizione generale dello stabilizzatore come tavolo da lavoro.

RISPOSTA:

Negli aggiuntivi è precisato che. *“Alcuni tra gli elementi aggiuntivi sopra descritti sono già presenti nella configurazione "base" degli stabilizzatori. La prescrizione deve indicarli con precisione per consentirne la selezione e l'acquisto nella configurazione definitiva prescelta per l'uso”*

Chiarimento 34 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Antiribaltamento Lotto 12

12) Domanda n. 12

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 12, LOTTO 12 (12.24.09.006) → Tra le caratteristiche minime viene indicato l'acquisto del sistema antiribaltamento; questo deve essere il sistema antiribaltamento originale dell'ausilio proposto oppure è sufficiente dotare di routine antiribaltamento la carrozzina sulla quale il sistema ausiliario di propulsione verrà montato? Si richiede inoltre di aggiungere il costo del tecnico abilitato, in quanto necessario per l'adattamento della carrozzina sull'ausilio richiesto.

RISPOSTA

Deve essere il sistema di antiribaltamento originale dell'ausilio proposto, le carrozzine dovranno essere comunque dotate di antiribaltamento

Chiarimento 35 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Antiribaltamento Lotto 12

lotto 12 sistema ausiliario di propulsione

- nelle caratteristiche base si legge “E’ obbligatorio l’acquisto del sistema antiribaltamento”: chi dovrebbe acquistarlo, il cliente? Quindi non dovrebbe essere inserito nell’offerta? (tra gli aggiuntivi non è presente).

RISPOSTA

Vedasi risposta al quesito n. 34

3.QUESITI GENERALI

Chiarimento 36 – ID SINTEL 145.135.241

Data: 13/09/2021

Lotto 1

Nel Questionario Tecnico Mod. 5 bis in diversi criteri di valutazione (ad es. ai punti a) ed del Lotto 1)) viene fatto riferimento al progetto tecnico o relazione tecnica. Tuttavia nel Disciplinare di gara al punto 14.2.2 Offerta Tecnica Step 2? , tra i documenti da allegare, non si fa riferimento ad alcuna relazione/progetto tecnico. Quindi chiediamo di specificare come e dove possiamo inserire la relazione tecnica/progetto tecnico? E? un documento autonomo da allegare o deve essere integrato in modo descrittivo nel Questionario Tecnico stesso?

RISPOSTA:

Nel Questionario Tecnico Mod. 5 bis :

- il “progetto tecnico” fa riferimento al criterio di valutazione del Servizio post vendita:

Servizio Post vendita di manutenzione da parte di tecnico della ditta fornitrice o dell'azienda costruttrice, per tutta la durata della fornitura, nonché di rigenerazione e sanificazione ausili (per Banca protesi della ASL) desumibile da **progetto tecnico**.

- la “relazione tecnica” fa riferimento al criterio di valutazione del Servizio di personalizzazione:

Servizio di personalizzazione: quantità e specializzazioni personale dedicato all'appalto; copertura territoriale dei punti di assistenza ecc; modalità di svolgimento della formazione/informazione all'assistito e/o al suo care giver; contenuti della formazione erogata; eventuali prove pratiche di addestramento; altro) desumibile da **relazione tecnica**.

Vanno inserite in allegato al Modello M5 Dichiarazione di offerta tecnica.

Chiarimento 37 – ID SINTEL 145.135.341

Data: 13/09/2021

Luogo di consegna

In riferimento alle Risposte ai quesiti pervenuti nella Consultazione preliminare di mercato in risposta al quesito n. 54 avete espressamente concordato circa l'osservazione posta sulla possibilità di non escludere la consegna presso l'Ortopedia aggiudicataria qualora l'assistito sia concorde. Nello specifico questa è stata la vostra risposta: ?Il tavolo tecnico concorda con l'osservazione e modifica il capitolato prevedendo sia lo consegna presso il domicilio dell'assistito sia la consegna presso le sedi individuate dalle ASL di riferimento? Tuttavia a pagina 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale (punto 1 - Oggetto Contratto) non rileviamo questa integrazione in quanto viene definito che ?la fornitura deve comprendere il servizio di consegna a domicilio dell'assistito (salvo sia richiesta la consegna a magazzino o presso strutture delle

AA.SS.LL. aderenti alla presente procedura). Dobbiamo quindi ritenere valida la vostra risposta al quesito n. 54 oppure no?

RISPOSTA:

Il capitolato tecnico pubblicato in consultazione preliminare di mercato prevedeva unicamente il servizio di consegna a domicilio dell'assistito. Il tavolo tecnico, all'esito della consultazione, ha ritenuto opportuno inerire anche la possibilità di consegna a magazzino o presso strutture delle AA.SS.LL. richiedenti. Pertanto, la risposta al quesito n. 54 è corretta.

Chiarimento 38 – ID SINTEL 145.135.383

Data: 13/09/2021

Manutenzione e riparazione

Capitolato Tecnico Prestazionale - Oggetto del Contratto

Al punto h) si definisce che la fornitura deve comprendere il servizio di manutenzione e riparazione ausili full service. Chiediamo di elencare nel dettaglio tutti i servizi che ne fanno parte specificando se questi sono da considerarsi inclusi obbligatoriamente e quindi gratuiti o se possono essere forniti a pagamento. Ad esempio i pezzi di ricambio di componenti soggetti ad usura come imbottiture braccioli e pneumatici, che esulano dalla garanzia, possono essere forniti a pagamento, previa accettazione preventivo? Punto J - chiediamo di confermare che il servizio di rigenerazione e sanificazione, in caso di riutilizzo su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, sia da fornire a pagamento, previa accettazione del preventivo da parte della Amministrazione aggiudicatrice, e non sia da fornire a titolo gratuito.

RISPOSTA:

I servizi elencati dalla lettera a) alla lettera h) dell'art. 1 del Capitolato tecnico sono inclusi nel costo della fornitura e sono richiesti a pena di esclusione.

Il servizio di cui alla lettera j), è valutato tra i requisiti premianti se incluso in offerta (nel costo della fornitura). Viene pertanto rettificato il capitolato tecnico stralciando la lettera J) dell'art. 1 come indicato in risposta al quesito n. 2 della consultazione preliminare di mercato.

Chiarimento 39 – ID SINTEL 145.265.269

Data: 15/09/2021

Imposta di bollo

Richiesta Chiarimento - IMPOSTA DI BOLLO

Si chiede di poter assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € tramite marca da bollo apposta e smarcata oppure con F23.

RISPOSTA:

Per disposizione dell'Agenzia delle Entrate l'imposta di bollo va corrisposta mediante utilizzo del modello F24.

Chiarimento 40 – ID SINTEL 145.326.581

Data: 16/09/2021

Costi di distribuzione
Richiesta chiarimenti

Il capitolato tecnico riporta chiaramente i fini della procedura, volti alla definizione di un accordo quadro con "i primi tre Operatori Economici classificati nella graduatoria di ciascun lotto". Trattandosi tuttavia di una gara con una elevata componente di servizi (consegna, addestramento...), che agevola certamente le Aziende presenti sul territorio e non i Produttori, si domanda quanto segue: -è possibile per concorrenti diversi, partecipare alla procedura con il medesimo prodotto? -in caso affermativo, qualora i primi tre operatori dovessero aver offerto tutti il medesimo prodotto, verrebbe corrisposto un prezzo diverso ai diversi operatori, secondo le offerte di ciascuno, pur trattandosi di prodotti paritetici? -in caso negativo, quali procedure vanno messe in atto e quali documentazioni vanno fornite a riprova degli accordi di esclusiva produttore/distributore riguardo alla procedura? Potrebbe infatti verificarsi che, ignorando gli accordi presi tra un produttore e un'Azienda del territorio, un terzo si presenti con il medesimo prodotto, facendo così venir meno il requisito di esclusività e escludendo un altro incolpevole concorrente.

RISPOSTA :

Si conferma che è possibile che operatori economici differenti partecipino alla procedura di gara proponendo i medesimi prodotti a prezzi differenti.

Chiarimento 41 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Modello M5bis

- 2) Si chiede se il 'Modello M5bis questionario tecnico' debba essere compilato per singolo lotto ed inserito nella busta tecnica della piattaforma Sintel sezionato per ciascun singolo lotto di appartenenza. Si chiede conferma dell'interpretazione

RISPOSTA:

Si conferma che il Modello M5bis Questionario tecnico va compilato per ogni singolo lotto di partecipazione ed inserito nella busta tecnica telematica di ciascun lotto sulla piattaforma Sintel

Chiarimento 42 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Modello M5 – Dichiarazione offerta tecnica

- 3) Ai fini della corretta presentazione dell'allegato 'M-5 Dichiarazione offerta tecnica', richiesto a pena di esclusione, si chiede di dettagliare quali sono i documenti da allegare alla medesima rispetto l'elenco sotto riportata al medesima dichiarazione '...Elenco documenti presentati a corredo della presente offerta: 1. 2. 3.'

RISPOSTA:

Sono i documenti che l'operatore economico allega a corredo dell'offerta tecnica (es. Progetto tecnico, relazione tecnica assistenza ecc.)

Chiarimento 43 – ID SINTEL 145.486.379

Modello M5 – Dichiarazione offerta tecnica

Data: 20/09/2021

- 4) Ai fini del corretto caricamento a sistema dell'Allegato M5 dichiarazione offerta tecnica, si chiede se in caso il lotto sia predisposto per l'offerta di più codici Lea e pertanto di più prodotti, si chiede di chiarire se si debba predisporre una 'dichiarazione offerta tecnica M5' per ciascun articolo offerto. Si chiede conferma dell'interpretazione.

RISPOSTA:

Per i lotti per i quali è consentito offrire più codici LEA è necessario elencarli in un unico modello M5 Dichiarazione di offerta tecnica in quanto l'offerta tecnica è unica anche se comprende più codici LEA

Chiarimento 44 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Servizio di rigenerazione

- 7) Nel Capitolato Tecnico Prestazionale a pagina nr. 4, è riportato '*punto j) servizio di rigenerazione e sanificazione dell'ausilio in caso di riutilizzo su richiesta dell'Amministrazione utilizzatrice*'. Come riportato nella risposta al Quesito 2 della consultazione preliminare di mercato, il 'punto j) deve essere stralciato' in quanto si tratta di un contratto di fornitura di beni e non di riciclo e sanificazione degli ausili. E' del tutto fuori luogo pretendere che nel prezzo offerto venga considerato un eventuale ritiro del bene quando la tracciabilità della fornitura Asl deve avvenire tramite i software dell'asl e della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione, riparazione e riciclo. Si chiede di confermare.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 38

Chiarimento 45 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Fatturati

- 8) Disciplinare di gara: 6.2 requisiti capacità economico finanziaria: ai punti A e B si chiedono che i fatturati medi annui siano pari a 1,5 volte e pari ma non sono specificati con riferimento a quali importi (base d'asta per il quadriennio o massimo contrattuale+ contingency?), si prega precisare

RISPOSTA:

I requisiti di capacità economico finanziaria sono calcolati in riferimento all'importo quadriennale della fornitura a base d'asta.

Chiarimento 46 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Imposta di bollo

- 9) Modello F24 per pagamento imposta di bollo: non è presente tra i documenti di gara tale modulo precompilato, si prega inserirlo o fornire tutte le specifiche da indicare in tale modello per il relativo pagamento

RISPOSTA:

Il modello F24 è solo on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Chiarimento 47 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Cauzione provvisoria

- 10) Cauzione provvisoria: si prega precisare l'esatto nominativo del beneficiario da indicare nella polizza fidejussoria

RISPOSTA:

Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale - Via Fieschi n. 15 – 16121 Genova

Chiarimento 48 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Modello M6

- 11) Modello M6 dichiarazione offerta economica: nella prima parte, riga sopra a "si impegna ad adempiere" è citato un riferimento ad altra procedura, si prega inserire modello M6 con i riferimenti corretti

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. Si procede alla correzione.

Chiarimento 49 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Listino prezzi

12) Offerta economica: nel disciplinare è indicato d'inserire un listino/catalogo prodotti, si prega precisare se debbano essere indicati in tale listino prodotti analoghi a quelli richiesti in gara o di quali prodotti si tratti e se debba essere inserito anche relativo catalogo illustrativo dato che in formato excell ci è possibile fornire solo listino prezzi, tenete inoltre presente che in tal caso nella relativa casella in piattaforma Sintel dovreste abilitare due finestre per l'inserimento di ambo i documenti

RISPOSTA:

Non è richiesto il catalogo illustrato. E' richiesto il listino dei dispositivi/accessori/aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli offerti in gara.

Chiarimento 50 – ID SINTEL 145.427.635

Data: 17/09/2021

Anni per base d'asta

lotto 9 scooter e carrozzine elettriche uso esterno

- la base dei quantitativi l'anno calcolata sui 5 anni (3+2) invece che 4 (3+1).

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. La durata della fornitura, come precisato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico è di 3 anni con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. Si provvede a rettificare il Modello M6excel Dettaglio Prezzi Unitari.

Chiarimento 51 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Modello M6bis

13) Modello M6 Bis: colonna "quantitativo complessivo stimato": in alcuni lotti è scritto stimato per 4 anni, in altri stimato per 5 anni ma i quantitativi indicati fanno riferimento ai fabbisogni per 4 anni indicati nella tabella fabbisogno, si prega inserire i moduli corretti.

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. Si provvede alla correzione dei modelli.

Chiarimento 52 – ID SINTEL 145.486.379

Data: 20/09/2021

Modello M6bis

14) In riferimento alla corretta compilazione dell'Allegato M6 Bis Dettaglio prezzi unitari si chiede di confermare la possibilità (tra l'altro già citato nella risposta al quesito nr. 11 della consultazione preliminare di mercato) di inserire i 'prezzi degli aggiuntivi' esempio 'sistemi posturali' anche nei moduli M6 nel quale non è previsto il riquadro di compilazione degli aggiuntivi esempio Lotto 1,2,4 ecc. Si chiede la possibilità di inserire la lista degli aggiuntivi in tutti quei lotti che contengono ausili per i quali potrebbe essere richiesto l'inserimento per necessità dell'assistito

RISPOSTA:

Gli aggiuntivi prescrivibili di cui si richiede la quotazione economica all'interno del Modello M6 Dettaglio Prezzi Unitari sono quelli elencati nell'Allegato A.1.1 al Capitolato Tecnico. Eventuali ulteriori aggiuntivi non richiesti in gara possono essere inseriti nel listino.

Chiarimento 53 – ID SINTEL 145.495.341

Data: 20/09/2021

Tecnico abilitato

5) Inserimento di dispositivi medici rientranti tra quelli emendati dall'art. 30 bis 27/05/2017 (lotto 2, 15, 20B, 20E): la particolarità e la complessità di questi dispositivi, destinati, solitamente, a soggetti con gravi e gravissime compromissioni e limitate capacità residue, rende la fornitura un momento estremamente importante che richiede la presenza di un tecnico abilitato che non si può ridurre e circoscrivere ad una sorta di 'tariffario ad ore' stabilito ex ante; talvolta l'individuazione dell'ausilio più appropriato per le necessità di uno specifico (e unico!) utente, prevede una valutazione approfondita, la possibilità di provare diversi dispositivi e diversi componenti aggiuntivi, il confronto con le diverse figure professionali che sono coinvolte nella cura e presa in carico del paziente (medico, fisioterapista, terapeuta occupazionale, logopedista, infermiere professionale, tecnico ortopedico), il quale richiede un tempo adeguato che spesso si protrae ben oltre i minimi considerati dal capitolato in questione. In altre regioni, le pubbliche procedure d'acquisto relative a dispositivi medici non hanno, solitamente, preso in considerazione tutti quelli rientranti nella lista dei dispositivi emendati dall'art. 30 bis del 27/05/2017, ma solo gli ausili considerati 'standard'.

RISPOSTA:

Gli ausili elencati dall'art. 30bis sono inclusi negli elenchi 2a e 2b dell'allegato 5 al DPCM 2017, ovvero ausili di serie e non su misura.

L'intervento del tecnico abilitato è stato stimato in un servizio standard di 2 o 3 ore ad ausilio a seconda della classificazione. Eventuali ore aggiuntive, se necessarie su valutazione del centro prescrittore, possono essere richieste dalla ASL utilizzando la quotazione oraria del servizio del tecnico abilitato che l'Operatore Economico dovrà inserire in sede di compilazione del Modello M6bis Dettaglio Prezzi Unitari.

Chiarimento 54 – ID SINTEL 145.495.341

Data: 20/09/2021

MDR 2017/745.

6) Regolamento UE 2017/745: dal 26 Maggio 2021 è pienamente operativo il nuovo MDR 2017/745 che per gli ausili che sono identificati come appartenenti alla classe I. Di conseguenza le valutazioni devono essere fatte esclusivamente su prodotti conformi al nuovo MDR. Lo stesso documento definisce chiaramente le differenze tra prodotti "su misura" e "adattabili". Essendo, peraltro, il regolamento in questione successivo alla promulgazione del DPCM 12 gennaio 2017, appare chiaro che il tecnico abilitato può intervenire solo per operare gli "adattamenti" che il fabbricante ha previsto in fase di realizzazione del prodotto e per i quali ha verificato le condizioni di utilizzo anche in termini di sicurezza. Eventuali modifiche non previste dal fabbricante e realizzate senza una verifica in termini di sicurezza dal fabbricante stesso, non possono essere realizzate e fanno decadere tutti i presupposti di certificazione del dispositivo medico. Appare, quindi, evidente come il testo del DPCM 12 gennaio 2017 non sia coerente e conforme a quanto previsto dal MDR 2017/745.

RISPOSTA:

Si conferma che i dispositivi offerti devono essere conformi alla normativa vigente al momento della presentazione dell'offerta e devono essere classificati dal produttore come dispositivi medici. Si provvede ad integrare il capitolato tecnico con la normativa aggiornata.

Chiarimento 55 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

MDR 2017/745.

1) Domanda n. 1

Nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel punto 1 –OGGETTO CONTRATTO, a pagina 2, viene indicato che i dispositivi offerti devono essere conformi alla Direttiva 93/42, mentre attualmente è in vigore il Regolamento Dispositivi Medici 2017/745. Si chiede quindi conferma che i dispositivi offerti debbano essere conformi al Regolamento attualmente in vigore.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 54

Chiarimento 56 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

ISO Lotti 12-13

11) Domanda n. 11

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 12, LOTTO 12 (12.24.09.006) – LOTTO 13 (12.24.09.009) → Il codice ISO dei due lotti è invertito rispetto alle due descrizioni. Si chiede quindi di correggere quanto riportato.

RISPOSTA:

I codici risultano corretti

Chiarimento 57 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Descrizione Lotto 15

14) Domanda n. 14

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 12, LOTTO 15 (12.27.07.006) → Si chiede di correggere la ripetizione della frase “morbidi ed, in genere, di materiale ignifugo, regolazione del sedile in larghezza e profondità, regolazione dello schienale in inclinazione”

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. Si provvede alla correzione.

Chiarimento 58 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Punteggio Lotto 13

15) Domanda n. 15

Nel capitolato Tecnico Prestazionale, a pagina 27, LOTTO 13 (12.24.09.009) → Nell'attribuzione del punteggio tecnico si arriva a un massimo di 65 punti anziché 70. Si chiede pertanto di rivedere i punteggi previsti per questo lotto, in modo da arrivare al punteggio complessivo di 70.

RISPOSTA:

Si provvede a rettificare il punteggio.

Chiarimento 59 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Varietà di modelli

16) Domanda n. 16

Si chiede conferma che negli ausili per i quali viene attribuito punteggio tecnico per la disponibilità di un certo numero di modelli si possano offrire ausili di produttori differenti e si chiede di chiarire quale documentazione produrre per presentare i diversi modelli.

RISPOSTA:

Si conferma che per i lotti per i quali è ammessa l'offerta di più modelli per lo stesso codice LEA (lotti 9 e 10) è possibile presentare ausili di produttori differenti.

Va presentata per ogni modello offerto tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ad eccezione del Modello M5 Dichiarazione di Offerta Tecnica che deve essere unico per lotto ed all'interno del quale vanno elencati tutti i modelli offerti per quel lotto.

Chiarimento 60 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Costo aggiuntivi prescrivibili

17) Domanda n. 17

Si chiede conferma che il costo degli aggiuntivi offerti non venga tenuto in considerazione nel calcolo del punteggio economico.

RISPOSTA:

Si conferma che il costo degli aggiuntivi inseriti in offerta non è incluso nella base d'asta e, pertanto, non rientra nel calcolo del punteggio economico perché soggetti a quotazione economica separata.

Chiarimento 61 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Campionature

18) Domanda n. 18

Nel paragrafo 14.2.3 del Disciplinare di Gara, a pagina 48, viene indicato che, se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante potrà richiedere campionature e/o prove pratiche sui prodotti offerti in gara. Si richiede di specificare le modalità con cui la Stazione Appaltante potrebbe richiedere le campionature e i tempi con cui i campioni dovranno essere consegnati, in modo da favorire l'approvvigionamento delle ditte partecipanti.

RISPOSTA:

La definizione delle modalità di svolgimento ed il calendario delle campionature è affidata alla Commissione Giudicatrice. Gli offerenti ammessi a tale fase di gara verranno preavvertiti con congruo anticipo in modo da consentire la presentazione di quanto richiesto.

Chiarimento 62 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Convenzioni attive

19) Domanda n. 19

Nel paragrafo 14.2.4 del Disciplinare di Gara, a pagina 50, viene riportata la seguente dicitura “ATTENZIONE: nel caso in cui la Ditta, risultata aggiudicataria, abbia offerto un prodotto già presente in convenzioni attive la stazione appaltante procede, in sede di esecuzione del contratto, ad applicare il prezzo del prodotto già fornito se più favorevole.”. Si chiede di chiarire se le convenzioni a cui tale affermazione si riferisce debbano essere valide con la Stazione Appaltante oppure anche con altri Enti.

RISPOSTA:

Si fa riferimento a convenzioni già stipulate con A.Li.Sa/S.U.A.R. ed in corso di validità.

Chiarimento 63 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Base d'asta Lotto 5

20) Domanda n. 20

Nel documento “A.1.2 quantitativi stimati e base d'asta” la base d'asta totale del Lotto 5 non è congruente con i quantitativi indicati e la base d'asta unitaria. Si chiede di correggere l'importo indicato.

RISPOSTA:

Si tratta di un mero errore di digitazione in quanto l'importo del lotto quadriennale del lotto 5 è correttamente indicato nel Disciplinare di gara in € 1.005.800,00 Iva esclusa. Si provvede a correggere l'errore materiale nell'allegato A.1.1.

Chiarimento 64 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

ISO Lotto 5

21) Domanda n. 21

Nel file denominato “Modello M6- EXCEL Dettaglio Prezzi unitari” il codice ISO indicato nel lotto 5 – Prodotto b è sbagliato. Si chiede di riportare il codice ISO corretto.

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. Si provvede alla correzione del modello.

Chiarimento 65 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Iscrizione RDM

22) Domanda n. 22

Nell'Allegato M-5 Dichiarazione di offerta tecnica, a pagina 2 viene richiesto di indicare il numero di iscrizione per i prodotti per cui è disponibile la visibilità delle informazioni nel RDM e la dichiarazione che la documentazione presente nel RDM è completa ed aggiornata alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Si chiede conferma che questa parte debba essere compilata solamente nel caso in cui vengano offerti prodotti che abbiano la documentazione aggiornata nel portale RDM.

RISPOSTA:

La banca dati RDM deve essere aggiornata.

Chiarimento 66 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Modulo M5bis

23) Domanda n. 23

Nell'allegato M-5 bis vengono inseriti tutti i prodotti oggetto di gara. Nel Disciplinare invece viene richiesto di presentare la Documentazione Tecnica lotto per lotto. Si chiede pertanto se sia possibile modificare il Sommario del Modello M-5 bis per adeguarlo ad ogni Lotto per il quale si partecipa.

RISPOSTA:

Occorre compilare solo la parte relativa al lotto/lotti di interesse.

Chiarimento 67 – ID SINTEL 145.500.719

Data: 20/09/2021

Lotto 9

24) Domanda n. 24

A nostro avviso, lo scooter elettronico a quattro ruote, codice ISO 12.23.03.006 è disomogeneo per caratteristiche funzionali rispetto agli altri ausili presenti nel lotto 9; siamo pertanto a richiedere l'inserimento dello scooter in un lotto dedicato.

RISPOSTA:

Lo scooter è riconducibile per omogeneità funzionale alle carrozzine elettriche per esterni in quanto può essere prescritto dalla ASL in alternativa alla carrozzina elettrica per esterni.